

Kontaktuppgift till miljökontoret
Miljötillsynen
08-523 010 00
miljotillsynen@sodertalje.seRiksbyggens Brf Södertäljehus Nr 2
Box 9051
102 71 STOCKHOLM

Radongashalten i fastigheten understiger riktvärdet

Fastighetsägare: Riksbyggens Brf Södertäljehus Nr 2
Orgnr: 715600-1203
Fastighetsbeteckning: Gondolen 1, Södertälje kommun
Adress: Hertig Carls Väg 36A 36B 36C

Miljökontoret har mottagit resultaten från mätningar utförda under perioden 2015-12-17 – 2016-02-11 i fastighet Gondolen 1 i Södertälje kommun. Miljökontoret har granskat dessa. Mätningarna har inte gjorts i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens *Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder*. Även då mätningen inte följer standard görs bedömningen att redovisade värdena är så pass låga att det inte föreligger någon risk att värdena överstiger 200 Bq/m³ luft. Därför godkänns inlämnade rapporter.

Miljömålen

Riksdagen har antagit nationella miljömål. Ett av dessa miljömål är miljö kvalitetsmålet God bebyggd miljö. Ett av delmålen är att radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m³ luft senast år 2020. Ni har nu medverkat i processen att nå delmålet och minskat antalet personer i risk att få lungcancer! Resultatet från er mätning kommer att ingå i Södertälje kommuns rapport till de statliga myndigheter som följer upp om målen uppfylls. År 2020 rapporterar miljökontoret förhoppningsvis att miljömålet, God bebyggd miljö, är uppfyllt.

Tack för din medverkan!
Ärendet avslutas i och med denna skrivelse.

För miljökontoret



Ulrica Olsson
Miljöinspektör

Texten i detta dokument är framtagen i samarbete med praoelever från Wasaskolan.

Kontaktuppgift till miljökontoret
Miljötillsynen
08-523 010 00
miljotillsynen@sodertalje.seRiksbyggens Brf Södertäljehus Nr 2
Box 9051
102 71 STOCKHOLM

Radongashalten i fastigheten understiger riktvärdet

Fastighetsägare: Riksbyggens Brf Södertäljehus Nr 2
Orgnr: 715600-1203
Fastighetsbeteckning: Gondolen 1, Södertälje kommun
Adress: Hertig Carls Väg 38A, 38B, 38C

Miljökontoret har mottagit resultaten från mätningar utförda under perioden 2015-12-14 – 2016-02-11 i fastighet Gondolen 1 i Södertälje kommun. Miljökontoret har granskat dessa. Mätningarna har inte gjorts i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens *Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder*. Även då mätningen inte följer standard görs bedömningen att redovisade värdena är så pass låga att det inte föreligger någon risk att värdena överstiger 200 Bq/m³ luft. Därför godkänns inlämnade rapporter.

Miljömålen

Riksdagen har antagit nationella miljömål. Ett av dessa miljömål är miljö kvalitetsmålet God bebyggd miljö. Ett av delmålen är att radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m³ luft senast år 2020. Ni har nu medverkat i processen att nå delmålet och minskat antalet personer i risk att få lungcancer! Resultatet från er mätning kommer att ingå i Södertälje kommuns rapport till de statliga myndigheter som följer upp om målen uppfylls. År 2020 rapporterar miljökontoret förhoppningsvis att miljömålet, God bebyggd miljö, är uppfyllt.

Tack för din medverkan!
Ärendet avslutas i och med denna skrivelse.

För miljökontoret



Ulrica Olsson
Miljöinspektör

Texten i detta dokument är framtagen i samarbete med praoelever från Wasaskolan.